Утверждаю:
Председатель межведомственной комиссии

_____/__В.Н.Зайцев__/
подпись Ф.И.О.

«__13__»__08_____2015__г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
приоритетного социально-значимого объекта для маломобильных граждан

№__3_____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя образовательная школа №13 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области

1.2. Адрес объекта 445354, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулевск, ул. Репина , д.39.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание _____3_____ этажа, _____3049,4_____ кв.м.
- часть здания ___-_____ этажей (или на _____-____ этаже), ____-_____ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): _____20047_____ кв.м.

1.4. Год постройки здания __1963___, последнего капитального ремонта____2014____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего*___-____, *капитального*___-__

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя образовательная школа №13 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 445354, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулевск, ул. Репина , д.39. Телефон/факс 8(84862)44968, E-mai: schoolman13@gmail.com; директор-Шипилин Константин Федорович

1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10 Территориальная принадлежность *(федеральная, региональная, муниципальная)*

1.11 Вышестоящая организация *(наименование)* _____центральное управление министерства образования и науки Самарской области

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты 445350, Самарская область, г.Жигулевск, ул.Интернационалистов, 7

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности *(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)* Образование

2.2 Виды оказываемых услуг обучение

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту : (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность ____вместимость - __600 чел_____

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

_____автобус № 4,11 остановка «Пищекомбинат»_____,

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту ____нет_____.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____370_____ м.

3.2.2 время движения (пешком) _____ 8 _____ мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	С нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

3.4 Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,0,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О,У)

** Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В –** доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов): **ДУ-** доступно условно, **ВНД –** временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
Объект доступен частично избирательно (О,У)

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт
2	Вход (входы) в здание	Ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт
8	**Все зоны и участки**	

* - указывается один из вариантов (видов работ):не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ _____2020_год_____
в рамках исполнения __программы «Доступная среда Самарской области»_____
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____полная доступность объекта для всех категорий инвалидов_____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
_____
4.4 Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*
Согласование
_____
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
_____
4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ **дата** _____
_____
(наименование сайта, портала)

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель межведомственной комиссии
_____/__Зайцев В.Н._____/
подпись Ф. И.О.
«__13___» _____08_____ 2015 __ г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № _3__ от «__13__» _____08_____2015___г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

_____Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя образовательная школа №13 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области
(полное юридическое наименование объекта)

445354, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулевск, ул. Репина , д.39. Телефон/факс 8(84862)44968, E-mai: schoolman13@gmail.com; директор- Шипилин Константин Федорович
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта ____ городской округ Жигулевск _____
_____

2. Ведомственная принадлежность _____Министерство образования и науки Самарской области _____

3. Вид деятельности _____ образование _____
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение,социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта _____Муниципальная_____
(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг _____ вместимость 600 человек _____
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта _____отдельно стоящее здание__4 этажа_____

Базовый материал несущих конструкций – кирпич, материал лестниц - бетон_____

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов _____9 (1 основной, и 8 эвакуационных) _____

8. Год постройки _____1963_____

9. Год последней реконструкции _____2014_____

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		**370**	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Автобус № 4, №11, остановка «Пищекомбинат»	
Наличие переходов на пути следования от остановки		нет	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	нет	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
№ помещений по плану БТИ	**Наименование элементов объекта**	**Норматив доступности, установленный для инвалидов**	**Фактическая величина, наличие**	**Категории инвалидов**	**Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция**	**Примечание**
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)	**наличие**	наличие			
	Ширина прохода, калитки	**≥ 1,2 м**	1,2м	К, О	-	
	Информация об объекте	**наличие**	наличие	К, О, С, Г	-	
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	**≤ 0,025 м**	0,05м	К, С, О	ремонт	
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	**≥ 0,05 м**	0,05м	К, С, О	-	
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	**≥ 0,8 м**	отсутствие	С	создание	
	Ширина тактильной полосы	**0,5-0,6 м**	-	С	создание	
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	**наличие**	наличие	К, О, С	-	

	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	**≥2,0 м**	2,0м	К	-	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	**≥ 1,2 м** **не менее 2,0 х 1,8 м**	2,0м отсутствуют	К	создание	
	Указатели направления движения	**наличие**	отсутствуют	К, Г	установка	
	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	**наличие**	отсутствие	С	ремонт	
	Места отдыха	**наличие**	наличие	К, О	-	
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		отсутствие		создание	
	Расстояние до входа в здание	**≤ 50 м**	-	К, О	-	
	Количество машино-мест для инвалидов	**≥ 10% (не менее 1 места)**	-	К	-	
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	**наличие**	-	К	-	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	**6 х 3,6 м**	-	К	-	
	Съезд с тротуара на проезжую часть:	**наличие**	наличие			
	Угол уклона	**≤ 1:12**	1:2	К	-	
	Ширина	**≥ 1,0 м**	8,0м	К	-	

	Высота бортового камня	**≤ 0,015 м**	-	К	-	
	Открытая лестница	**наличие**	отсутствует		-	
	Ширина лестничных маршей открытых лестниц	**≥ 1,35 м**	-	О, С	-	
	Марш лестницы	**3-12 ступеней**	-	О, С	-	
	Высота подступенка	**0,12 - 0,15 м**	-	О, С	-	
	Ширина проступей	**0,35 - 0,4 м**	-	О, С	-	
	Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	**наличие**	-	О, С	-	
	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	**наличие**	-	С	-	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**	-	О, С	-	
	Расстояние между поручнями	**≥ 1,0 м**	-	О, С	-	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	**≥ 0,3 м**	-	О, С	-	
	- поручни на высоте	**0,85 – 0,92 м**	-	О, С	-	
	Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	**≥ 0,8 – 0,9 м**	-	С	-	
	Пандус на рельефе	**наличие**	отсутствие			
	Высота подъема одного марша	**≤ 0,8 м**	-	К	-	
	Уклон	**≤ 8 %**	-	К	-	
	Поручни с двух сторон:	**наличие**	-	К, О	-	

	- на высоте (нижний поручень)	**0,65 – 0,75 м**	-	К	-	
	- на высоте (верхний поручень)	**0,85 – 0,95 м**	-	К, О	-	
	- расстояние между поручнями	**0,9 - 1,0 м**	-	К, О	-	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	**≥ 0,3 м**	-	К, О	-	
	Длина марша пандуса	**≤ 9 м**	-	К, О	-	
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	**наличие**	-	К, О	-	
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	**> 1,5 м**	-	К, О	-	
	Разворотные площадки:	**нет**	-		-	
	- верхнее окончание	**> 1,5 х 1,5 м**	-	К	-	
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	**> 1,5 х 1,5 м**	-	К	-	
	- нижнее окончание	**> 1,5 х 1,5 м**	-	К	-	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**	-	К, О	-	
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	**высотой 0,1 м**	-	К, О	-	

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена,	Примечание

БТИ					реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка	**наличие**	наличие			
	Высота площадки	**м**	2,5м		-	
	Габариты площадки: ширина Х глубина	**≥1,4 х 2 м или 1, 5 х 1,85 м**	-	К	-	
	Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина	**≥2,2 х 2,2 м**	5,4х3,0м	К	-	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	**наличие**	наличие	К, О, С	-	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	**наличие**	наличие	К, О, С	-	
	Поперечный уклон в пределах	**1-2%**	1%	К, О, С	-	
	Навес	**наличие**	наличие	К, О	-	
	Водоотвод	**наличие**	наличие	К, О, С	-	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	**≥ 1,0 м**	-	К	-	
	Информация об объекте	**наличие**	наличие	Г	-	
	Лестница наружняя	**наличие**	наличие		ремонт	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	**наличие**	наличие	О, С	-	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	**0,6 м**	отсутствие	С	установка	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**	отсутствие	С	установка	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**	отсутствие	О, С	установка	
	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	**наличие**	отсутствие	О, С	установка	
	Поручни с двух сторон	**наличие**	наличие	О, С	-	

	- на высоте	**0,85 – 0,95 м**	0,9м	О, С	-	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**	наличие	О, С	-	
	Поручни округлого сечения	**0,04 – 0,06 м**	наличие	О, С	-	
	Пандус наружний	**наличие**	наличие		-	
	Ширина марша	**≥ 1,0 м**	1,5	К	-	
	Уклон	**≤ 8%**	8%	К	-	
	Высота подъема одного марша (максимальная)	**≤ 0,8 м**	0,8м	К	-	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**	наличие	К, О	-	
	Разворотные площадки:		наличие		-	
	- при въезде на пандус	**≥ 1,5 х 1,5 м**	1,5х1,5м	К	-	
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	**≥ 1,5 х 1,5 м**	1,5х1,5м	К	-	
	-промежуточная с поворотом направления движения	**≥ 1,5 х 1,5 м**	1,5х1,5м	К	-	
	Поручни с двух сторон:	**наличие**	наличие	К, О	-	
	- расстояние между поручнями	**0,9-1,0 м**	1,0м	К, О	-	
	- на высоте (нижний поручень)	**0, 65-0,75 м**	0,7м	К	-	
	- на высоте (верхний поручень)	**0,85 – 0,95 м**	0,9м	К, О	-	
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**	наличие	К, О	-	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	**наличие**	наличие	К, О	-	
	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	**наличие**	отсутствует	К	-	
	Звуковой маяк у входа	**наличие**	наличие	С	-	
	Тамбур					
	Габариты: глубина Х ширина	**≥ 2,3 х 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м**	2,75х2,75м	К	-	

	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	**наличие**	наличие (Р)	К, О	-	
	- ширина дверного проема в свету	**≥ 1,2 м**	2,1м	К, О	-	
	- высота порога наружного, внутреннего	**≤ 0,014 м**	отсутствие	К	-	

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа	**наличие**	отсутствует			
	Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**	-	С	-	
	Поручни с двух сторон	**наличие**	-	О, С	-	
	- на высоте	**0,85 – 0,95 м**	-	О, С	-	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**	-	О, С	-	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**	-	О, С	-	
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа	**наличие**	-		-	
	Ширина марша	**≥ 1,0 м**	-	К	-	
	Уклон	**≤ 8%**	-	К	-	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**	-	К	-	
	Разворотные площадки внизу, вверху	**≥ 1,5 х 1,5 м**	-	К	-	
	Поручни с двух сторон:	**наличие**	-	К, О	-	

	- на высоте (нижний поручень)	**0, 65-0,75 м**	-	К	-	
	- на высоте (верхний поручень)	**0,85 – 0,95 м**	-	О	-	
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**	-	К	-	
	Пандус переносной	**наличие**	отсутствует	К	-	
	Подъемник для инвалидов:		отсутствует		-	
	- стационарный	**наличие**	-	К	-	
	- мобильный	**наличие**	-	К	-	
	Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	**≥ 1,2 м**	2,0м	К	-	
	Разворотные площадки	**≥ 1,5 х 1,5 м**	2,0х2,0м	К	-	
	Указатели направления движения, входа, выхода	**наличие**	наличие	К, Г	-	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	**наличие**	отсутствует	К, Г	установка	
	Речевые информаторы и маяки	**наличие**	наличие	С	-	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	**наличие**	отсутствует	Г	установка	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	**наличие**	отсутствует	Г	установка	
	Тактильная схема	**наличие**	отсутствует	С	установка	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	**наличие**	наличие	К, О, С, Г	-	
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	**≥ 1 на этаж**	наличие	О	-	
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	**≥ 1 на этаж**	наличие	К	-	
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	**≤0,1 м**	отсутствует	С	-	
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	**0,6 м**	отсутствует	С	создание	
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)	**наличие**	наличие		-	

	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**	-	О, С	-	
	Контрастная маркировка	**наличие**	отсутствие	С	создание	
	Поручни с двух сторон на лестнице	**наличие**	отсутствие	О	-	
	- горизонтальные завершения поручней	**наличие**	-	О	-	
	Пандус внутренний на этаже	**наличие**	отсутствует			
	Ширина марша	**≥ 1,0 м**	-	К	-	
	Уклон	**≤ 8 %**	-	К	-	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**	-	К	-	
	Разворотные площадки внизу, вверху	**≥ 1,5 х 1,5 м**	-	К	-	
	Поручни с двух сторон:	**наличие**	-	К, О	-	
	- на высоте (нижний поручень)	**0, 65-0,75 м**	-	К	-	
	- на высоте (верхний поручень)	**0,85 – 0,95 м**	-	О	-	
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	**0,6 м**	отсутствует	С	создание	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**	отсутствует	С	создание	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**	отсутствует	О, С	установка	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	**наличие**	отсутствует	О, С	установка	
	- на высоте	**0,85 – 0,95 м**	-	О, С	-	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**	-	О, С	-	
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	**наличие**	-	С	-	
	Лифт пассажирский	**наличие**	отсутствие		-	
	Кабина:		-		-	
	- габариты (глубина х ширина)	**≥ 1,5 х 1,7 м**	-	К	-	
	- ширина дверного проема	**≥ 0,95 м**	-	К	-	

	- Поручни	**наличие**	-	О	-	
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	**наличие**	-	Г, С	-	
	Знак доступности	**наличие**	-	К	-	
	Указатели номера этажа напротив лифта	**наличие**	-	К, Г	-	
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)						
№ помещений по плану БТИ	**Наименование элементов объекта**	**Норматив доступности, установленный для инвалидов**	**Фактическая величина, наличие**	**Категория для которых установлен норматив**	**Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция**	**Примечание**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Обслуживание через окно/прилавок	**наличие**	прилавок			
	Высота рабочей поверхности	**0,8 – 1,1 м**	0,9м	К	-	
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	**≥ 1,5 м**	3,0м	К	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в классах					
	Ширина проема двери в свету:	**≥ 0,9 м**	0,9м	К	-	
	Высота порога	**≤ 0,025 м**	-	К	-	
	Информация тактильная	**наличие**	отсутствует	С	создание	
	Информация визуальная контрастная:	**наличие**	отсутствует	К, О, С, Г	создание	
	- размещение на высоте	**≤ 1,8 м**	-	К	-	
	-высота прописных букв	**≥ 0,025 м**	-	С	-	
	Габариты зоны сидения-глубина	**≥ 1,2 м**	1,2м	О	-	
	Зона для кресла-коляски	**≥ 1,5 х 1,5 м**	1,5х1,5м	К	-	
	Стол с высотой рабочей поверхности	**0,6-0,8 м**	0,8м	К, О	-	
	Обслуживание с перемещением (столовая,библиотека)					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	**≥ 1,2 м**	1,2м	К	-	
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	**0,8 - 1,1 м**	0,9м	К	-	

	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)	**наличие**	отсутствует		-	
	Ширина х глубина	**≥ 1,6 х 1,8 м**	-	К	-	
	Место для сидения	**наличие**	-	О	-	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	**наличие**	-	О	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)	**наличие**	актовый		-	
	Доля мест для колясочников	**≥ 2 %**	2%	К	-	
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	**≥ 1,2 м**	1,2м	К	-	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	**≥ 2**	отсутствует	Г	создание	
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	**наличие**	отсутствует	К	-	
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
№ помещений	**Наименование элементов объекта**	**Норматив доступности, установленный для инвалидов**	**Фактическая величина, наличие**	**Категория для которых установлен норматив**	**Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция**	**Примечание**
1.	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Санузел для инвалидов	**наличие**	отсутствует		реконструкция	
	Знак доступности помещения	**наличие**	-	К	-	
	Тактильная маркировка санузла	**наличие**	-	С	-	
	Ширина дверного проема	**≥ 0,9 м**	-	К, О	-	
	Открывание дверей	**наружное**	-		-	

	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	**0,3 м**	-	С	-	
	Количество кабинок	**≥ 1 шт.**	-	К, О	-	
	• ширина дверного проема	**≥ 0,9 м**	-	К, О	-	
	• габариты (минимальные глубина Х ширина)	**≥ 1,8 х 1,65 м**	-	К	-	
	- опорные поручни	**наличие**	-	К, О	-	
	в т.ч. откидные	**наличие**	-	К	-	
	- знак доступности кабины (при необходимости)	**наличие**	-	К	-	
	Размеры универсальной кабины	**≥ 2,2 х 2,25 м**	-		-	
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	**≥ 0,75 м**	-	К	-	
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	**наличие**	-	О	-	
	Знак доступности кабины на высоте	**1,35 м**	-	К, О	-	
	Раковина: с опорным поручнем	**наличие**	-	К, О	-	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина)	**≥ 1,30 х 0,85 м**	-	К	-	
	- высота раковины с опорным поручнем	**0,75 – 0,85 м наличие**	-	К, О	-	
	Писсуар располагать на высоте от пола	**≤ 0,4 м или вертикальной формы**	-	К	-	
	Габариты поддона (трапа)	**≤ 0,9 х 1,5 м**	-	К, О	-	
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина	**≤ 0,48 х 0,85 м**	-	К, О	-	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	**30 см**	-	С	-	
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	**наличие**	-	К, О, С	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат					

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	**наличие**	наличие	К, О, Г, С		
	Надписи:	**наличие**	наличие	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	**≥ 1,5 м и ≤ 4,5 м**	1,7м	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	**≥ 0,075 м**	0,025м	К, О, Г, С	замена	
	освещенность	**наличие**	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	Указатели, пиктограммы	**наличие**	наличие	К, О, Г, С	-	
	размещение на высоте	**1,3 – 1,4 м**	1,6м	К, О, Г, С	замена	
	высота прописных букв	**≥ 0,075 м**	0,03м	К, О, Г, С	-	
	освещенность	**наличие**	отсутствие	К, О, Г, С	установка	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	**наличие**	отсутствует	С	установка	
	высота размещения	**1,3 – 1,4 м**	-	С	-	
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	**наличие**	-	С	-	
	на кнопках управления лифта	**наличие**	-	С	-	
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	**наличие**	-	С	-	
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	**Наличие (не менее 1шт)**	-	Г	-	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	**Наличие (не менее 1шт)**	-	С, Г	-	
	Таксофон:с автоматическим перемещением	**наличие**	-	К	-	

	Речевые информаторы и маяки	**наличие**	-	С	-	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	**наличие**	-	С	-	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	**наличие**	-	Г, С	-	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	**наличие**	-	К, С, О, Г	-	

7. ВЫВОДЫ

Объект доступен частично избирательно (О,У).

Для организации доступности объекта для маломобильных групп населения требуется: ремонт перепадов высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, создание тактильных средств, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа, создание тактильной полосы на входе на территорию; создание для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальных площадок (карманов), установка указателей направления движения, ремонт ограждения, бордюра с направляющей функцией вдоль тротуара на пути к главному входу в здание; создание автостоянки и парковки для посетителей, в том числе для инвалидов; ремонт лестницы наружней; установка указателей направления движения, пиктограмм, речевых информаторов и маяков, экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальных информационных-справочных систем, тактильных схем, нанесение рифленой и/ или контрастно окрашенной полосы на участках пола перед поворотом и дверями в коридорах(холлах); ремонт межэтажных лестниц; создание визуальной контрастной и тактильной информации в классах; создание мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) в зале; реконструкция санузла для инвалидов; замена и установка визуальных средств информации; установка тактильных средств информации.

Представитель рабочей группы

инженер-проектировщик МКУ «ЖигулевскСтройЗаказчик»
(должность)

_____(_И.В.Березина_____)
подпись (фамилия, и.о.)

Дата заполнения
«__13____»_08_ _____2015 г.

Представитель организации

Директор ГБОУ СОШ №13__
(должность)

_____(К.Ф.Шипилин)
(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)

Дата заполнения
«_13___»__08____2015 г.

Приложения

1. Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 13 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области
2. Технический паспорт.
3. Свидетельство о государственной регистрации права на здание
4. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок
5. Договор о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование
6. Ситуационный план

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011

Приложение к акту обследования, к паспорту доступности:

1. Результаты обследования территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование фукционально-планировачного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Входы (выходы) на территорию	есть	б/н	1	Отсутствуют тактильные средства выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации,начала опасного участка, изменения направления движения, входа	К.О.С.Г	Нанести тактильные средства выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации,начала опасного участка, изменения направления движения, входа	Работы по мере выделения финансовых средств
1.2	Путь (пути) движения на территорию	есть	б/н	17	Отсутсвуют указатели направления движения, ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	С	Нанести указатели направления движения, ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	Работы по мере выделения финансовых средств
1.3	Лестница (наружная)	есть	б/н	16	Отсутсвует: рельефная (тактильная)полоса перед маршем вверхуи внизу, контрастная маркировка крайних ступеней,бортики по боковым краям ступеней, не предусмотрены разделительные поручни	С	Нанести контрастную маркировку на крайние ступени	-
1.4	Пандус (наружный)	есть	б/н	3		-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	б/н	б/ф	Отсутствует автостоянка	К,О	Создание парковочного места	Работы в рамках текущего ремонта,по мере поступления финансирования
	Общее требования к зоне							

Вход на территорию фото 1

Фото 3 пандус наружный



Фото 16 пандус наружный



Фото 17 пути движения на территорию

Адресная программа (план)
Адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения
Доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп
Населения на территории г.о. Жигулевск

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)	Финансирование		Ответственный исполнитель,соисполнитель	Дата текущего контроля
				Содержание работ	Вид работ		Объем тыс.руб	Источник		
1	2	3	4	5	6	7				
1	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области Средняя общеобразовательная школа № 13 Города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области (ГБОУ СОШ № 13)	445354 Самарская обл., г. Жигулевск, ул.Репина,д.39	3 от 13 августа 2015г	Территория прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт,ТСР,организационные мероприятия	ДЧ-И			Зам.директора по АХЧ	2025
				Вход (входы) в здание	Текущий ремонт,ТСР,организационные мероприятия	ДЧ-И				
				Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт,ТСР,организационные мероприятия	ДЧ-И				
				Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт,ТСР,организационные мероприятия	ДЧ-И				
				Санитарно-гигиенические помещения.Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт,ТСР,организационные мероприятия	ДЧ-И				

2. Результаты обследования входа (входов) в здание

№ п/п	**Наименование фукционально-планировачного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	б/н	16	Отсутсвует: рельефная (тактильная)полоса перед маршем вверхуи внизу, контрастная маркировка крайних ступеней,бортики по боковым краям ступеней, не предусмотрены разделительные поручни	О.С	Нанести контрастную маркировку на крайние ступени, установить рельефную полосу перед маршем, установить у бортиков по боковым краям ступеней разделительные полосы	Работы по мере выделения финансовых средств
2.2	Пандус (наружный)	есть	б/н-	3		К,О	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	б/н	15	-	К,О	-	-
2.4	Дверь входная	есть	-	12	Отсутствует предупредительная тактильная разметка при входе, имеется порог высотой 2 см препятствующий прохождению К.О..необходимо установить водоотвод световой и звуковой маяки у входа, систему вызова помощи	К,О.С	Нанести тактильную разметку, установить водоотвод световой и звуковой маяки у входа, систему вызова помощи	- Работы по мере выделения финансовых средств
2.5.	тамбур	есть	б/н		Имеются распашные двери, отсутствует тактильная разметка	К.О	Установить тактильную разметку	Работы по мере выделения финансовых средств
	Общее требование к зоне							

Фото 3 пандус наружный



Фото 16 путь следования на территорию

Фото 15 входная площадка перед дверью

Фото 12 входная дверь

3. Результаты обследования пути (путей) движения внутри здания

(в т.ч. путей эвакуации)

№ п/п	**Наименование фукционально-планировачного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	**Содержание**	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона Ожидания, галерея, балкон)	есть	б/н	8	Отсутствуют пиктограммы, экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальные информационно справочные системы, имеется тактильная схема 1-го этажа	К.Г.С.	Установить пиктограммы. экраны,текстовые табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальные информационно справочные системы	Работы по мере выделения финансовых средств
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	5	Отсутствуют; рельефная полоса перед маршем вверху и внизу, контрасная маркировка крайних ступеней, бортики по боковым краям ступеней, не премыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м. поручни непрерывные с двух сторон	К,О	Установить рельефную полосу перед маршем вверху и внизу, контрасную маркировку крайних ступеней, бортики по боковым краям ступеней, не премыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м. поручни непрерывные с двух сторон	Работы по мере выделения финансовых средств
3.3	Пандус внутри здания	нет	-	-	Отсутствует	К	Устройство пандуса невозможно	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	Отсутствует	К,О	Устройство пандуса невозможно	-
3.5	Дверь	есть	-	10	-	К	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т. зоны безопасности)	есть	-	11	Эвакуационный выход не соответствуют требованиям доступности для людей на креслах-колясках и с нарушениями опорно-двигательного аппарата,отсутствует контрасная маркировка. Имеются перепады	К,О	На путях эвакуации не должно быть порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройство порогов или перепада высот не должно превышать 0,014 м (п.5.2.4 СП 59.13330.2012	Работы по мере выделения финансовых средств -
	Общие требования к зоне							

Фото 8 коридор

Фото 5 лестница внутренняя



Фото 11 внутренняя лест.клетка эвакуация

Фото 10 внутренний дверной проем

4. Результаты обследования зоны целевого значения здания (целевого посещения объекта)
Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов

№ п/п	**Наименование фукционально-планировачного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		Есть/нет	**№ на плане**	**№ фото**	**Содержание**	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	б/н	4	Информационные обозначения не соответствуют требованиям нормативных документов.Не дублируются рельефными знаками 9шрифтом Брайеля)	К,О	Следует установить информационные обозначения помещений; 1.рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75м 2.дублирование рельефными знаками п.3.6	Работы по мере выделения финансовых средств -
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне							

Кабинетная форма обслуживания фото 4

5. Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	**Наименование фукционально-планировачного элемента**	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	нет	-	6-7	Не оборудована двухсторонняя связь с диспетчерским пунктом или кнопка вызова, отсутсвует аварийное освещение.ю крючки для одежды, костылей. В универсальной кабине и др. санитарно-бытовых помещениях предназначенных для пользования всеми категориями граждан, должны быть установлен ы откидные опорные поручни штанги, или откидные сиденья.	К,О.Г.С		
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-		
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	Не соответствует специальным требованиям для отдельных категорий инвалидов	К,О.Г.С		
	Общие требования к зоне							

Туалет для обучающихся фото 6



Вход в туалет и раковины для обучающихся фото 7

6. Результаты обследования системы информации на объекте

№ п/п	**Наименование фукционально-планировачного элемента**	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	20	Отсутствуют; освещенность	К,О,Г,С	-	-
6.2.	Акустическая система	нет	-	-	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	есть	-	20	. отсутсвуют тактильные средства, полосы или таблички перед дверями, поворотами и лестницами, отсутствуют рельефные поэтажные планы на лестничных площадках , коридорах , вестибюлях, отсутствуют направляющие поручни в коридорах с рельефными на них обозначениямиимеются тактильные таблички Брайеля, на входной двери на высоте 1,5 м, внутри здания тактильная табличка плана 1-го этажа	К,О,Г,С	Привести информационные таблички о помещениях и специалистах в соответствие требованиям	Работы по мере выделения финансовых средств
	Общие требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности, должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми, тактильными и соответствовать ГОСТ			

визуальные и тактильные средства фото 20



Заключение по структурно – функциональной зоне ;

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Работы по адаптации
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И	-	-	Индивидуальное решение ТСР
Входы (выходы) в здание	ДЧ-И	-	-	Индивидуальное решение ТСР
Путь(пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И			Индивидуальное решение ТСР
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И			Индивидуальное решение ТСР
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И			Индивидуальное решение ТСР
Система информации на объекте (на всех зонах)	ДЧ-И			Индивидуальное решение ТСР
Все зоны и участки	ДЧ-И			Индивидуальное решение ТСР

Приложение № 2

ГБОУ СОШ № 13

территория школы



Директор
ГБОУ СОШ № 13
К.Ф. Шипилин

ПЛАН 1-ого этажа
ГБОУ СОШ № 13

Экспликация помещений

№пп	Наименование помещений	Размеры, м	Площадь, кв.м
1	Спортзал	8,36х17,7	148
2а	Кабинет учителя физкультуры	2,55х5,74	14,6
2б	Мужская раздевалка	2,81х5,74	16,1
2в	Женская раздевалка	5,64х5,74	15,2
3	Кухня	8,42х5,81	48,3
4	Столовая	8,49х17,3	146,9
5	Малый гардероб	2,9х1,8	5,2
6	Гардероб	7,70х5,55	42,7
7	Пост охраны	8,37х6,02	50
8	Кабинет начальных классов	5,92х7,88	47,8
9	Кабинет начальных классов	5,92х8,13	48,1
10	Кабинет начальных классов	5,92х8,3	49,2
11	Кабинет начальных классов	5,96х8,0	47,7
12	Кабинет завхоза	5,31х5,25	27,9
13	Кабинет директора	5,91х4,6	27
14	Кабинет физики	5,27х5,97	31,5
15	Малый спортзал	5,98х10,84	65,5
16а	Мужской туалет	2,52х2,62	6,6
16б	Женский туалет	2,52х2,5	6,3
17	Кабинет технологии	5,90х10,83	63,9
18	Склад	4,22х2,58	10,6

Директор ГБОУ СОШ №13 *Шипилин К.Ф.*

ПЛАН 2-ого этажа
ГБОУ СОШ № 13



Экспликация помещений

№пп	Наименование помещений	Размеры, м	Площадь, кв.м
1	Кабинет русского языка	8,46х5,98	50,6
2	Кабинет начальных классов	6,01х7,90	47,5
3	Кабинет начальных классов	6,01х8,07	48,5
4	Кабинет начальных классов	6,0х8,21	49,3
5	Кабинет начальных классов	6,02х7,95	47,9
6	Склад	6,01х2,44	14,7
7	Кабинет математики	8,28х6,0	49,7
8	Кабинет русского языка	8,01х6,0	48,1
9	Кабинет информатики	10,8х6,03	65,2
10	Кабинет истории	5,50х6	33
11а	Туалет	2,52х2,62	6,6
11б	Туалет	2,38х1	2,4
11в	Туалет	2,52х2,5	6,3
12	Склад	2х3	6

Директор ГБОУ СОШ №13 *Шипилин К.Ф.*

ПЛАН 3-ого этажа
ГБОУ СОШ № 13



Экспликация помещений

№пп	Наименование помещений	Размеры, м	Площадь, кв.м
1	Кабинет биологии	8,44х5,98	50,5
2	Кабинет русского языка	7,91х6,02	47,6
3	Кабинет математики	6,03х8,10	48,8
4	Кабинет физики	6,03х8	48,2
5	Кабинет истории	8,05х5,96	48,03
6	Кабинет английского языка	6,01х5,29	34,8
7	Кабинет английского языка	6,01х5,2	31,3
8	Кабинет завуча	6,01х5,15	31
9	Кабинет информатики	13,78х5,99	82,5
10	Библиотека	8,15х6,01	49,0
11	Медпункт	3,89х2,7	10,5
12	Кабинет музыки	10,84х3,89	42,2
13	Бухгалтерия	2х5	10

Директор ГБОУ СОШ №13 *Шипилин К.Ф.*